

Приложение № 5
к распоряжению ГУ МВД России
по Московской области
от ____ . ____ . 2016 № ____

Представляется в день обследования

АКТ

обследования особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения, повышенной опасности,
объектов здравоохранения и образования

г. Балашиха
(место составления)

«04» 01 2016 г.

Я, УЧП ОП по объектам особого и ср. Межд. значимости
(должность, наименование территориального органа, спец. звание, фамилия и инициалы)

С.Б. лейбтенант по. имени Курнецов С.В.
руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» и Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию
терроризму», при участии заинтересованных лиц: _____

в присутствии представителя организации: директор
Марьякина Анна Борисовна

произвел проверку объекта: Макариды № 2
(наименование объекта)

расположенного по адресу: М.О. г. Балашиха, мкр. Межд. значимости,
ул. Шкапина, д. 3, стр. 1
в ходе проверки -

УСТАНОВИЛ:

Здание: 3-х этажное, кирпичное здание
(форма, строительный материал из чего построено, количество зданий, подъездов, прочее)

Оборудование здания: решетки нет, КТС с сигналом на
(наличие решеток на окнах, дверей (из какого материала
лучу (М.О. район) установка, оптический
сигнализации (се модернизация), другое)

Внешнее ограждение: металлический забор
(Нет, да - то какое, забор, наличие колючей проволоки,

въезды и проходы в ограждении)

Наличие охраны: СОП, Дмитрий Роксанов
(ВО, ЧОП, СБ, сторожа, наличие КПП, другие)

Наличие связи: телефон 8(495) 527-70-43
(телефонной, сотовой, прочее)

Наличие дежурной аварийной бригады: нет

Количество работающих сотрудников на объекте: 102 сотрудника
(режим работы, количество в смену)

Освещение объекта: имеется

Выявленные недостатки:

Предложения: _____
(по устранению выявленных недостатков, срок, организация охраны при необходимости)

В ходе проверки с руководством и сотрудниками Гимназия №2
(наименование объекта)
проведена беседа и инструктаж о действиях при возникновении чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций, при обнаружении ВВ и ВУ, оставленных сумок и предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта, о недопустимости предоставления жилья и работы жителям ближнего и дальнего зарубежья без регистрации. Предложено усилить бдительность и своевременно сообщить в полицию по телефонам 8(495) 527-72-11, 102 или лично при обнаружении мест возможного складирования ВВ и подозрительных предметов.

ПОДПИСИ:

А.В. Кузнецов
(лицо, составившее акт)

(участник осмотра)

(участник осмотра)

(представитель организации)

(представитель организации)

Копию акта получил: Иванов И.А. Иванов И.А.
(подпись представителя организации, фамилия, печать)



Приложение № 5
к распоряжению ГУ МВД России
по Московской области
от _____ 2016 № _____

Представляется в день обследования

АКТ

обследования особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения, повышенной опасности,
объектов здравоохранения и образования

г. Балашиха

(место составления)

«22» 02 2017г.

я. 447 ОИТ по обслуживанию мкр. Междорожный
(должность, наименование территориального органа, спец. звание, фамилия и инициалы)

С. лейтенант полиции Куряцов А.В.

руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», при участии заинтересованных лиц:

в присутствии представителя организации: директор
Ларькина Анна Борисовна

произвел проверку объекта: Тинькофф №2
(наименование объекта)

расположенного по адресу: М.О. г. Балашиха, мкр. Междорожный,
ул. Школьная, д. 3, стр. 1

в ходе проверки –

УСТАНОВИЛ:

Здание: 3^х этажное кирпичное здание
(форма, строительный материал из чего построено, количество зданий, подъездов, прочее)

Оборудование здания: Решеток нет, КТС с выводом на улицу,
(наличие решеток на окнах, дверей (из какого материала),
пожарная сигнализация
сигнализации (ее модернизация), другое)

Внешнее ограждение: Металлический забор
(Нет, да – то какое, забор, наличие колючей проволоки,
въезды и проходы в ограждении)

Наличие охраны: Соп., Дмитрий Докска
(ВО, ЧОП, СБ, сторожа, наличие КПП, другие)

Наличие связи: 8(495)527-70-43
(телефонной, сотовой, прочее)

Наличие дежурной аварийной бригады: нет

Количество работающих сотрудников на объекте: 203 сотрудника
(режим работы, количество в смену)

Освещение объекта: имеется

Выявленные недостатки:

Предложения: _____
(по устранению выявленных недостатков, срок, организация охраны при необходимости)

В ходе проверки с руководством и сотрудниками Гимназии №2
(наименование объекта)
проведена беседа и инструктаж о действиях при возникновении чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций, при обнаружении ВВ и ВУ, оставленных сумок и предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта, о недопустимости предоставления жилья и работы жителям ближнего и дальнего зарубежья без регистрации. Предложено усилить бдительность и своевременно сообщать в полицию
по телефонам 8(495)527-72-11, 112 или лично при обнаружении мест возможного складирования ВВ и подозрительных предметов.

ПОДПИСИ: А.В. Кузнецов
(лицо, составившее акт)

(участник осмотра)

(участник осмотра)

(представитель организации)

Копию акта получил: Иванов / Тарусин С.А. зам. дир. по ББ-ТЧ
(подпись представителя организации, фамилия, печать)



Приложение № 5
к распоряжению ГУ МВД России
по Московской области
от ____ . ____ . 2016 № ____

Представляется в день обследования

АКТ

обследования особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения, повышенной опасности,
объектов здравоохранения и образования

г. Балашиха

(место составления)

« 01 » 03 2017 г.

я. 4417 ОП по обслуживанию ипр. Междоурожинский
(должность, наименование территориального органа, спец. звание, фамилия и инициалы)

ст. лейтенанта милиции Кузнецов А.В.

руководствуясь Федеральным законом от 06.09.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», при участии заинтересованных лиц:

в присутствии представителя организации:

Карыкина Анна Борисовна директор

произвел проверку объекта:

Клиника № 2

(наименование объекта)

расположенного по адресу:

М.О. г. Балашиха, ипр. Междоурожинский,
ул. Школьная, д. 3, стр. 1

в ходе проверки –

УСТАНОВИЛ:

Здание: 3-х этажное здание, построено из кирпича
(форма, строительный материал из чего построено, количество зданий, подъездов, прочее)

Оборудование здания: решётки на окнах, КТС с выводом на улицу,
(наличие решеток на окнах, дверей (из какого материала),
пожарная сигнализация, огнетушители
сигнализации (с модернизация), другое)

Внешнее ограждение:

Металлический забор

(Нет, да – то какое, забор, наличие колючей проволоки,

въезды и проходы в ограждении)

Наличие охраны:

СОП, Дмитрий Дюков

(ВО, ЧОП, СБ, сторожа, наличие КПП, другие)

Наличие связи: 8(495) 527-70-43
(телефонной, сотовой, прочее)

Наличие дежурной аварийной бригады: нет

Количество работающих сотрудников на объекте: 103 сотрудника
(режим работы, количество в смену)

Освещение объекта: чистая

Выявленные недостатки:

Предложения:
(по устранению выявленных недостатков, срок, организация охраны при необходимости)

В ходе проверки с руководством и сотрудниками Гимназия №2
(наименование объекта)
проведена беседа и инструктаж о действиях при возникновении чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций, при обнаружении ВВ и ВУ, оставленных сумок и предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта, о недопустимости предоставления жилья и работы жителям ближнего и дальнего зарубежья без регистрации. Предложено усилить бдительность и своевременно сообщить в полицию
по телефонам 8(495) 527-72-11, 112 или лично при обнаружении мест возможного складирования ВВ и подозрительных предметов

ПОДПИСИ:

А.В. Курмечев
(лицо, составившее акт)

(участник осмотра)

(участник осмотра)

(представитель организации)

Копию акта получил: Иванов И.И. Иванов И.И.
(подпись представителя организации, фамилия, печать)

